


柏の森地内の車両損傷事故 事故現場見取図

経済建設委員会資料
令和6年7月31日提出


1. 事故発生日時 令和6年6月23日(日)午後5時30分頃
2. 事故発生場所 飯塚市柏の森地内(市道 折口・天神坂線)
3. 事故の概要
相手方が市道(折口・天神坂線)を西方面から北東方面へ走行中、道路脇に生えている樹木の枝が折れて車両に落下し、ボンネット、天井等を損傷させたもの
4. 賠償負担割合及び損害賠償額
賠償負担割合 市10割、損害賠償額 676,418円



枝国地内の車両損傷事故 事故現場見取図

経済建設委員会資料
令和6年7月31日提出

1. 事故発生日時 令和6年6月25日(火)正午頃
2. 事故発生場所 飯塚市枝国地内(市道 長浦1号線)
3. 事故の概要
相手方が市道(長浦1号線)を東方面から西方面へ走行中、道路左側に車両を寄せ停車させる際、道路標識の切断箇所上を通行し左前タイヤをパンクさせたもの
4. 賠償負担割合及び損害賠償額
賠償負担割合 市5割、損害賠償額3,988円



大日寺地内の車両損傷事故 事故現場見取図

経済建設委員会資料
令和6年7月31日提出

1. 事故発生日時 令和6年7月2日(火)午後1時50分頃
2. 事故発生場所 飯塚市大日寺地内(市道 長谷線)
3. 事故の概要
相手方が個人地より市道(長谷線)へ進入右折をした際、道路上に置いてあった道路側溝のコンクリート蓋に接触し、左前バンパーを損傷させたもの
4. 賠償負担割合及び損害賠償額
現在、相手方と協議中

