

柏の森地内の車両損傷事故 事故現場見取図

経済建設委員会資料
令和6年11月13日提出

1. 事故発生日時 令和6年9月9日(月)午後5時頃
2. 事故発生場所 飯塚市柏の森地内(市道 折口・天神坂線)
3. 事故の概要
相手方が市道(折口・天神坂線)を東方面から西方面へ走行中、道路脇に生えている竹が倒れ車両に落下し、ボンネット、天井等を損傷させたもの
4. 賠償負担割合及び損害賠償額(予定)
賠償負担割合 市10割、損害賠償額 522,099円

