

秋松地内の車両損傷事故 事故現場見取図

経済建設委員会資料
令和8年8月6日提出

1. 事故発生日時 令和8年7月1日(水)午後10時00分頃
2. 事故発生場所 飯塚市秋松地内(市道 秋松・瀏ヶ久保2号線)
3. 事故の概要
相手方が市道(秋松・瀏ヶ久保2号線)を南方向へ走行中、道路内の雨で見えなくなっていたポットホールの上を通行する際に右前タイヤを損傷させたもの
4. 現在、相手方と協議中

