

大分地内の車両損傷事故
事故現場見取図

1. 事故発生日時 ①令和 8 年 6 月 29 日（月） 午前 6 時 00 分頃
 ②令和 8 年 6 月 29 日（月） 午前 7 時 30 分頃
2. 事故発生場所 飯塚市大分地内（市道 鶯塚・中野線）
3. 事故の概要
 ①相手方が市道（鶯塚・中野線）を西方面から東方面へ走行中、道路上にできたポットホールを通過した際、車両左側の前輪を損傷させたもの
 ②相手方が市道（鶯塚・中野線）を西方面から東方面へ走行中、道路上にできたポットホールを通過した際、車両左側の前後のタイヤ・ホイールを損傷させたもの
4. 賠償負担割合及び損害賠償額
 ①市賠償負担割合 50% 損害賠償額 11,644 円
 ②市賠償負担割合 50% 損害賠償額 61,500 円

